

Syntilor



PEINTURE FER ULTRA PROTECT

2 en 1 (sous-couche et finition), elle s'applique directement sur ferronneries et métaux ferreux extérieurs. Idéale en rénovation, elle peut recouvrir des supports déjà peints ou rouillés.

- Métaux ferreux et ferronneries
- Grilles, portails, mobiliers de jardin...
- Spécial extérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- **Métaux ferreux neufs** : adhérence parfaite sur supports propres, secs et sans trace de graisse, de corrosion ou de calamine (brosser et dérouiller si nécessaire). Dégraisser à l'acétone.
- **Métaux ferreux anciens ou oxydés** : éliminer les parties non adhérentes à la brosse métallique. Dépoussiérer soigneusement et dégraisser à l'acétone.
- **Fer peint (glycéro ou acrylique*)**, en bon état : nettoyer et dépolir soigneusement (papier abrasif grain 120). Dépoussiérer. Effectuer un test d'adhérence.
- **Fer peint (glycéro ou acrylique*)**, peinture abîmée : enlever la peinture écaillée à l'aide d'un **Décapant Syntilor** puis dégraisser à l'acétone.

NB : Pour une adhérence optimale de la peinture fer, nettoyer les surfaces avec le **Préparateur Fer Syntilor**.

Ne pas appliquer sur convertisseur de rouille, ni sur métal sablé. Dans le cas d'utilisation d'une sous-couche ou d'un primaire anti-corrosion, vérifier la compatibilité et l'adhérence du produit.

*Faire un essai au préalable.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Prêt à l'emploi.
- Bien mélanger avant emploi.
- Application en 2 couches au pinceau, rouleau ou au pistolet (dilution à 10% d'eau).
- Laisser sécher 6H entre chaque couche (ne pas dépasser 48H).
- Prendre quelques précautions les premiers jours.

CONSEIL DU PROFESSIONNEL

Pour une tenue optimale, éviter de travailler au soleil et privilégier un temps sec et sans vent.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine polyuréthane en phase aqueuse
DENSITÉ (à 20°C)	1,10 à 1,30 selon la teinte
CONSISTANCE	Onctueuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 2H Entre couches : 6H Complet : 24H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné, brillant ou mat selon les teintes

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

